



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы ГО Краснотурьинск, ГО Карпинск, Волчанского ГО
УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области
624450, Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. Парковая, 2, тел./факс: (34384) 4-39-45;
tond-krasnoturinsk@mail.ru

Предписание № 22/1/16
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 23
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество
индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора ГО Краснотурьинск, ГО Карпинск, Волчанского ГО по пожарному надзору Гринвальда И.А. № 21 от "11" марта 2019 года, ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 час. 00 мин. "02" апреля 2019 г. по 15 час. 30 мин. "12" апреля 2019 г.

проведена проверка старшим инспектор ОНДиПР ГО Краснотурьинск, ГО Карпинск,
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного(ых) инспектора(ов) по пожарному надзору,
Волчанского ГО капитаном внутренней службы Акимовым Николаем Александровичем
проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

территории, зданий и помещений муниципального автономного общеобразовательного учреждения
средняя общеобразовательная школа № 23 расположенных по адресу: г. Волчанск, ул. Молодежная,
68.

совместно с заместителем директора по АХР МАОУ СОШ № 23 Векшиной Ольгой Олеговной
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	На объекте отсутствует проектно-сметная документация на установки пожарной автоматики.	п.1 ст.83 123 ФЗ от 22.07.2008 г.; (Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации должны монтироваться в зданиях и сооружениях в соответствии с проектной документацией, разработанной и утвержденной в установленном порядке. Автоматические установки пожаротушения должны быть обеспечены: (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ); п.1.1 РД 78.145-93; (Работы по монтажу технических средств сигнализации должны производиться в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией или актом обследования (в соответствии с типовыми проектными решениями), рабочей документацией (проект производства работ, техническая документация предприятий-изготовителей, технологические карты) и настоящими правилами.); п. 61 Правил	01.04.2020 г.	

		противопожарного режима в РФ; (На объекте защиты должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта); п. 21 проверочного листа (списка контрольных вопросов) – приложения № 1 к приказу МЧС России от 28.10.2018 г. № 261).		
2.	Не все помещения здания школы оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализации (бытовые помещения подвала).	п.4 НПБ 110-03; прил.А. , п.А.4 СП 5.13130.2009; (В зданиях и сооружениях, указанных в данном перечне, следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения не зависимо от площади, кроме помещений: - с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т.п.); - венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных и других помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы; - категории В4 и Д по пожарной опасности; - лестничных клеток); п.1.9 проверочного листа (списка контрольных вопросов) – приложения № 1 к приказу МЧС России от 28.10.2018 г. № 261).	01.04.2020 г.	
3.	Выполнено менее 0,5 метра расстояние от дымовых извещателей пожарной сигнализации до электросветильников (учебные классы № 5, № 6, № 15).	п.13.3.6 СП 5.13130.2009; Размещение точечных тепловых и дымовых пожарных извещателей следует производить с учетом воздушных потоков в защищаемом помещении, вызываемых приточной и/или вытяжной вентиляцией, при этом расстояние от извещателя до вентиляционного отверстия должно быть не менее 1 м. В случае применения аспирационных пожарных извещателей расстояние от воздухозаборной трубы с отверстиями до вентиляционного отверстия регламентируется величиной допустимого воздушного потока для данного типа извещателей в соответствии с технической документацией на извещатель. Горизонтальное и вертикальное расстояние от извещателей до близлежащих предметов и устройств, до электросветильников, в любом случае должно быть не менее 0,5 м. Размещение пожарных извещателей должно осуществляться таким образом, чтобы близлежащие предметы и устройства (трубы, воздуховоды, оборудование и прочее) не препятствовали воздействию факторов пожара на извещатели, а источники светового излучения, электромагнитные помехи не влияли на сохранение извещателем работоспособности; п.1.9 проверочного листа (списка контрольных	01.04.2020 г.	

		вопросов) – приложения № 1 к приказу МЧС России от 28.10.2018 г. № 261).		
4.	Пол в помещениях школы покрыт линолеумом (коридоры 2-го, 3-го этажей здания, подвал), показатели пожарной опасности которого не известны (отсутствует сертификат пожарной безопасности на линолеум).	п.6 ст. ст.134 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г.; (п.6- Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различного функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения к настоящему Федеральному закону.; п.6.25 СНиП 21-01-97*; п.4.3.2 СП 1.13130.2009; (В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе; В2, РП2, Д3, Т2 - для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе; п.1.6 проверочного листа (списка контрольных вопросов) – приложения № 1 к приказу МЧС России от 28.10.2018 г. № 261).	01.04.2020 г	
5.	Отсутствуют устройства для самозакрывания дверей, ведущих в лестничные клетки (1 этаж, правое крыло 2-го и 3-го этажей здания)	п. 62 Правил противопожарного режима в РФ; (Устройства для самозакрывания дверей должны находиться в исправном состоянии. Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противоподымных дверей (устройств)); п. 6.18* СНиП 21-01-97*; (лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлениями для самозакрывания и с уплотнением в притворах); п. 4.2.7 СП 1.13130.2009; (лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлениями для самозакрывания и с уплотнением в притворах); п. 25 проверочного листа (списка контрольных вопросов) – приложения № 1 к приказу МЧС России от 28.10.2018 г. № 261).	01.04.2020 г.	
6.	Сняты, предусмотренные проектной документацией, двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, лестничных клеток,	п. 23 (д) Правил противопожарного режима в РФ; (На объектах запрещается: д) снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных	01.04.2020 г.	

	препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации (лестничные клетки 2-го и 3-го этажей левого крыла здания).	выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации); п.105 проверочного листа (списка контрольных вопросов) – приложения № 1 к приказу МЧС России от 28.10.2018 г. № 261).		
7.	Эвакуационный выход из подвального помещения не отделен от остальной части лестничной клетки глухой противопожарной перегородкой 1-го типа (необходимо установить противопожарные двери с пределом огнестойкости не ниже EI 60)	п.5.14, п.6.9 СНИП 21-01-97*; (п.5.14 - Противопожарные преграды в зависимости от огнестойкости их ограждающей части подразделяются на типы согласно таблице 1, заполнения проемов в противопожарных преградах (противопожарные двери, ворота, люки, клапаны, окна, занавесы) - таблице 2, тамбур-шлюзы, предусматриваемые в проемах противопожарных преград, таблице 3. п.6.9 - Выходы из подвальных и цокольных этажей, являющиеся эвакуационными, как правило, следует предусматривать непосредственно наружу обособленными от общих лестничных клеток здания. Допускается эвакуационные выходы из подвалов предусматривать через общие лестничные клетки с обособленным выходом наружу, отделенным от остальной части лестничной клетки глухой противопожарной перегородкой 1-го типа); п.1.6 проверочного листа (списка контрольных вопросов) – приложения № 1 к приказу МЧС России от 28.10.2018 г. № 261).	01.04.2020 г.	
8.	Не оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализации все помещения здания столовой и мастерских, кроме (центральный коридор, обеденный зал и подсобные помещения 1-го этажа столовой).	п.4 НПБ 110-03; прил.А. , п.А.4 СП 5.13130.2009; (В зданиях и сооружениях, указанных в данном перечне, следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения не зависимо от площади, кроме помещений: - с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т.п.); - венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных и других помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы; - категории В4 и Д по пожарной опасности; - лестничных клеток); п.1.9 проверочного листа (списка контрольных вопросов) – приложения № 1 к приказу МЧС России от 28.10.2018 г. № 261).	01.04.2020 г.	
9.	Отсутствует второй эвакуационный выход из помещения столовой (обеденный зал).	п. 25 Правил противопожарного режима в РФ; (Не допускается в помещениях с одним	01.04.2020 г.	

		эвакуационным выходом одновременное пребывание более 50 человек. При этом в зданиях IV и V степени огнестойкости одновременное пребывание более 50 человек допускается только в помещениях 1-го этажа); п. 4.2.1 СП 1.13130.2009; (Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь: помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 50 чел.); п. 1.6 проверочного листа (списка контрольных вопросов) – приложения № 1 к приказу МЧС России от 28.10.2018 г. № 261).		
--	--	---	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНДиПР ГО Краснотурьинск,

ГО Карпинск, Волчанского ГО Акимов Н.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора

по пожарному надзору)

"2" 04 2019 г.



М.Л.П.

(подпись)

Предписание для исполнения получил:

Директор МАОУ СОШ № 23

Снигирева С.Г.

(должность, фамилия, инициалы)

"12" 04 2019 г.

(подпись)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 726890861408610707646499642787991539916156533229
Владелец Балужева Татьяна Викторовна
Действителен с 12.02.2024 по 11.02.2025